



MÖLLEHAUGEN

---

Nr.	2	Klasse	-
	3 a		-
	3 b		-

I.

Gate	Møllehaugen	nr.	2
Betegnelse			
Eier 1970	Trondheim kommune		
Takst kr.	20000	Areal tomt	246 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	1826 senest omkring 1826-30 *)
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk Bolig		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 1½		
Grunnmur	Pusset stein	Kjeller	Delvis
Vegger	Tømmer, stående panel		
Tak	Saltak, tegl, kobbhus	Utv. nedgang	
Eksterior	Midthengslete 2-fags vinduer delvis m. 3 og 6 ruter i faget. Enkelt fasadeutstyr m. flat profilert vindusomramming. Overstykke tidlig 1800.		
Interior	Modernisert		
Gårdsplass,	Uryddig		
Uthus	Saltakshus, dårlig. Ubebodd.		
Ombygging	1901 Ny pipe. Dør på siden erstattet med vindu. 2 kobbhus på taket. Fritrapp til 2. et. (BA) 1907 Fritrapp av jern innkledd med bølgeblikk (BA)		
Tegninger, oppmålinger	1901 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) 1942 Planer, snitt, fasade, 1:100, for uthus (BA) 1942 Sit.plan 1:250 (BA)		
*) Johan Linderop festet grunnen her 1826	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser Uten sammenheng		
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering Miljøvurdering  Prioritering		
	Dato 19.9.74 Sign L.F.		

<b>Gate</b> Møllehaugen	<b>nr.</b> 2
<b>Eldre bilder</b>	<b>Foto</b>
<b>Litteratur</b>	
<b>Kilder</b> L. Bang-Hansen	
<b>Tidligere bygning brent/revet</b>	
<b>Kultur-, personalhistorie</b>	
<b>Reguleringsplan Til hinder for bevaring?</b>	
<b>Fremtidige planer</b>	
	<p>142.72</p>
	<p>142.75</p>

I.

Gate	Møllehaugen	nr.	3 A
Betegnelse			
Eier 1970	Trondheim kommune		
Takst kr.	70 000	Areal tomt	3493 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført		tidligst	1850 senest
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre		Oppr. bruk	Skolebygning
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein	Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående nyere panel på 3 sider, eldre liggende faspanel på gårdssiden.	Delvis	
Tak	Saltak, tegl	Utvendig nedgang	
Eksterior	Enkelt utstyrte fasader. Hovedfasade m. vinduer i to hovedgrupper. Nyere 2-fags vinduer m. flat profilerte omramming og 3 ruter i hvert fag. 2 ruter/fag på gårds-		
Interior	side. 3 enkle fyllingsdører samlet i inngangsparti.		
Gårdsplass, Uthus	Ubebodd fra 1926		
Ombygging			
1885	Uthus (BA)		
1908	Hønsehus (BA)		
1926	"flytning og midlertidig opførelse og indredning av den på Katedralskolens tomt nu stående provisoriske skolebygning av tre samt opførelse av et uthus."		
Tegninger, oppmålinger			
1908	Planer 1. og 2. et h.bygn., snitt. Planer uthus. Planer snitt fasade hønsehus. 1:100. Sit.plan 1:500 (BA)		
1926	Planer, snitt, fasade for losjihus (tidl. skolebygn.) og uthus 1:100. Sit.plan 1:250 og 1:1000 (BA)		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser Uten sammenheng	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering Miljøvurdering  Prioritering	
		Dato	19.9.1974
		Sign	L.F.

Gate <b>Møllehaugen</b>		nr. <b>3</b>
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



142.75



142.82

I.

Gate	Møllehaugen	nr. 3 B
Betegnelsen		
Eier 1970	Trondheim kommune	
Takst kr.	000	Areal tomt m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup> Som 3 A
Bruk	Bolig	
Oppført	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	Cellebygning på Vollan-tomta
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer	2 + loft
Grunnmur	Pilarer av betong	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel	Ingen
Tak	Saltak, tegl	
Eksteriør	Symetriske hovedfasader m. krysspost-vinduer m. småruter på 3 sider. Hele mindre krysspostvinduer på inngangside. Enkel horisontalbård over vinduer rundt hele huset.	
Interiør		
Gårdsplass,		
Uthus	Ubebodd, nyere dato	
Ombygging	1926 Flytting og oppføring av et 2 et. våningshus ("Cellebygningen" på Vollan). Uthus (BA)	
Tegninger, oppmålinger	1926 Planer, snitt, fasade for h.bygn. og uthus 1:100 Sit.plan 1:1000 (BA)	
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser Uten sammenheng	
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering Miljøvurdering	
	Prioritering	
Dato	19.9.74	
Sign	L.F.	

<b>Gate</b>	Møllehaugen	<b>nr.</b>	3 B
<b>Eldre bilder</b>	<b>Foto</b>		
<b>Litteratur</b>			
<b>Kilder</b>			
<b>Tidligere bygning brent/revet</b>			
<b>Kultur-, personalhistorie</b>			
<b>Reguleringsplan Til hinder for bevaring?</b>			
<b>Fremtidige planer</b>			



142.83



142.77